

Bestand an Tender-Schneepflügen mit fester Pflugschar bei der DB 1958

Direktion	Fahrzeug-Nr.	Heimat-Bw	Heimat-Bf
Essen	Esn 6401	Paderborn	Paderborn
	Esn 6402	Paderborn	Geseke
Frankfurt (Main)	Ffm 6400	Gießen	Grünberg
	Ffm 6405	Limburg (Lahn)	Limburg (Lahn)
Hamburg	Hmb 6401	Itzehoe	Itzehoe
	Hmb 6402	Husum	
	Hmb 6403*	Heiligenhafen	Burg (Fehmarn)
	Hmb 6406	Flensburg	
	Hmb 6407	Buchholz	Buchholz
	Hmb 6408*	Bw-Ast Stade	
	Hmb 6409*	Bw-Ast Heide	
Hannover	Hmb 6411	Lübeck	Lübeck
	Han 6410	Hildesheim	Hildesheim
	Han 6411	Helmstedt	Helmstedt
	Han 6412	Börßum	Börßum
	Han 6413	Celle	
	Han 6414	Uelzen	Uelzen
	Han 6415	Nienburg (Weser)	Nienburg (Weser)
	Han 6416**	Bremen	
	Han 6418	Minden	Minden
	Han 6419	Bielefeld	Bielefeld
	Han 6420	Hannover Hgk	
	Han 6421	Hildesheim	Nordstemmen
	Han 6422	- z. Zt. Umbau AW Limburg -	
	Han 6423	Kreiensen	
	Han 6424	Seelze	Seelze
Han 6425	Altenbeken	Altenbeken	
Han 6426	Hannover-Linden		
Karlsruhe	Kar 6401	Freiburg	
	Kar 6404	Freiburg	
	Kar 6406	Radolfzell	
	Kar 6407	Heidelberg	
	Kar 6408	Haltingen	

Direktion	Fahrzeug-Nr.	Heimat-Bw	Heimat-Bf
Kassel	Ks 6401	Marburg/Lahn	Gemünden (Wohra)
	Ks 6402	Marburg/Lahn	Frankenberg/Eder
	Ks 6403	Treysa	Wabern
	Ks 6404	Eschwege-West	Eschwege-West
	Ks 6405	Bww Bebra	Bad Hersfeld
	Ks 6406	Fulda	Hünfeld
	Ks 6407	Kassel	Kassel Vbf
Köln	Köl 6401	Euskirchen	Euskirchen
	Köl 6403	Stolberg	Mainz
	Mz 6400	Worms	
	Mz 6401	Altenkirchen	Siershahn
	Mz 6403	Landau	
	Mz 6404	Zweibrücken	
Münster	Mz 6406	Neustadt (Wstr)	Neustadt (Wstr)
	Mz 6420	Altenkirchen	Westerburg
	Mst 6401	Kirchweyhe	
	Mst 6402	Bw-Ast Norden	
	Mst 6403	Oldenburg Hbf	Oldenburg Hbf
	Mst 6404	Osnabrück Hbf	Osnabrück Hbf
Nürnberg	Mst 6405	Emden	
	Mst 6406	Rahden	Rahden
	Nür 6531	Gemünden (Main)	Gemünden (Main)
	Tr 6405	Simmern	Simmern
	Tr 6406	Gerolstein	Gerolstein
	Tr 6407	Trier Hbf	Trier Hbf
Wuppertal	Wt 6424	Warburg	Warburg
	Wt 6426	Bestwig	Brilon Wald
	Wt 6428	Erndtebrück	
	Wt 6429	Hagen Gbf	Brügge
	Wt 6430	Schwerte (R)	Schwerte (R)

* dreiachsig; ** Wannentender

Zusammenstellung von Benno Wiesmüller; in den nicht genannten Direktionen waren keine Tender-Schneepflüge mit fester Pflugschar vorhanden